



Le masque de soudage



- Traditionnel
- Fenêtre 105 x 50 mm
- Les 2 mains restent libres
- CE EN 175

Pour commander	PCB	Référence
Masque de soudage traditionnel	2	W 000 075 116

Le masque à main



- Économique
- Fenêtre 105 x 50 mm
- Se maintient d'une main devant le visage pendant le soudage
- CE EN 175

Pour commander	PCB	Référence
Masque de soudage à main	2	W 000 075 117

Kit de protection oculaire



- Remplacement des verres sur les masques de soudage traditionnels et à main
- Comprend 2 verres de soudage teintés 11 et 3 verres de protection incolores
- CE EN 166 / EN 169

Pour commander	PCB	Référence
Kit de protection oculaire / Blister	5	W 000 075 120

Protection des mains et du corps

Gants de soudure à l'arc




- Protection antichaleur : 100 °C pendant 15 secondes
- Entièrement crôte de bovin de premier choix - couleur rouge
- Main entièrement doublée de molleton
- Pouce palmé pour une meilleure préhension
- Joncs de renfort aux coutures
- Longueur 350 mm

 EN 388


 EN 407


Pour commander	PCB	Référence
Gants de soudure à l'arc antichaleur / La paire	5	W 000 075 119

Gants de soudure à l'arc



- Économique
- Entièrement crôte de bovin de premier choix
- Pouce palmé pour une meilleure préhension
- Joncs de renfort aux coutures
- Longueur 350 mm

 EN 388

 EN 407

Pour commander	PCB	Référence
Gants de soudure à l'arc / La paire	5	W 000 266 035

Tablier de soudure à l'arc



- Entièrement crôte de bovin de premier choix naturelle
- Attaches par liens coton
- Dimensions 90 x 60 mm

 EN 407-1

Pour commander	PCB	Référence
Tablier de soudure à l'arc / Blister	3	W 000 075 118

Il est également fortement conseillé de porter des vêtements de coton et de se couvrir les bras et les jambes afin d'éviter l'exposition aux UV et projections.

Les normes dans l'univers soudage

- EN 169 : filtres pour le soudage et les techniques connexes
- EN 379 : filtres de soudage électro-optiques (à cristaux liquides)
- EN 175 : équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes
- EN 388 : gants de protection contre les risques mécaniques
- EN 407 : gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)
- EN 470-1 : vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes