

S'équiper pour le soudage à l'arc



Le soudage à l'arc à l'électrode enrobée ou semi-automatique en toute sécurité requiert l'utilisation d'outils et d'équipements de protection individuelle spécifiques. WELDTEAM propose une sélection d'équipements répondant aux standards de qualité et aux normes en vigueur dans l'univers du soudage à l'arc.

Les outils indispensables

La pince de masse 200 A

- Corps laiton pour un excellent transfert électrique
- Serrage puissant
- Soudage jusqu'à 200 A



Pour commander	PCB	Référence
Pince de masse 200 A / blister	5	W 000 075 108

La pince de masse 400 A


- Excellent transfert électrique par la tresse cuivre
- Serrage puissant
- Soudage jusqu'à 400 A



Pour commander	PCB	Référence
Pince de masse 400 A / blister	5	W 000 265 562

Le marteau à piquer

- Pour piquer le laitier après soudage à l'électrode ou avec fil fourré
- Panne en acier
- Manche bois



Pour commander	PCB	Référence
Le marteau à piquer	5	W 000 075 114

La pince porte-électrode 200 A

- Mâchoires laiton avec angles prédéfinis
- Légère et maniable
- Soudage jusqu'à 200 A
- Électrodes \varnothing 1,6 - 2,0, 2,5 - 3,2 et 4,0 mm



Pour commander	PCB	Référence
Pince porte électrode 200 A / blister	5	W 000 075 107

La pince porte-électrode 300 A

- Mâchoires laiton avec angles prédéfinis
- Manche chargé fibres de verre ultra-résistant
- Soudage jusqu'à 300 A
- Électrodes \varnothing 1,6-2,0-2,5-3,2-4,0 et 5,0mm



Pour commander	PCB	Référence
Pince porte électrode 300 A / blister	5	W 000 265 561

La paire de connecteurs

- Connexion rapide des câbles de soudage au poste à souder par 1/4 de tour
- Corps laiton pour un excellent transfert électrique
- Câbles de section 10 à 25 mm²



Pour commander	PCB	Référence
Paire de connecteurs câble / blister	3	W 000 075 111

Le câble de soudage

- Enveloppe néoprène résistante aux projections
- Ultra-flexible
- Section 25 mm²,
- Conforme à la norme soudage HO1N2-D
- Conditionnement par 3 ml



Pour commander	PCB	Référence
Câble de soudage 25 mm ² x 3ml / blister	3	W 000 075 110

La brosse métallique

- Pour nettoyer les pièces avant et après soudage
- Manche plastique
- Double fonction :
pointe métal pour piquer le laitier



Pour commander	PCB	Référence
Brosse métallique	5	W 000 075 113

Le positionneur magnétique

- La troisième main du soudeur
- Maintien des pièces suivant 3 angles pré-définis :
45°, 90° et 135°
- Supporte jusqu'à 5 kg



Pour commander	PCB	Référence
Positionneur magnétique / blister	5	W 000 075 112